



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

Н.В.Радионова
« 9 » января 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Ремонтненский район
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 9 » января 2020г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ Кормовская СШ
- 1.2. Адрес объекта 347484 с. Кормовое, ул. Ленина, 32 Ремонтненский район Ростовская область
- 1.3. Сведения о размещении объекта:

Здание школы :

- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1943,1 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- Год постройки здания 1976 г, последнего капитального ремонта 2005 г.
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____

Здание дошкольных групп :

- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 989 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- Год постройки здания 1994 г, последнего капитального ремонта 2016 г.
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
при движении гражданина от автобусной остановки « Здание конторы колхоза Кормовое» по тротуару через плотину по направлению к центру, затем по тротуару по направлению на юг в сторону школьного двора к зданию школы и зданию дошкольных групп. Пешеходных переходов нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 4-6 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, небольшие* **есть, небольшие**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**,

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
-----------	--	--

1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВДН

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для различных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт ;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не **требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной Комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Да, на сайте МБОУ Кормовской СШ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ 9 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ 10-11 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ 12-13 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ 14-16 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ 17-18 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 19-20 ___ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на ___ 21-37 ___ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на ___ 58-60 ___ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ Кормовской СШ _____ Н.В.Радионова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР МБОУ Кормовской СШ _____ О.А. Сикаренко
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий хозяйством МБОУ Кормовской СШ _____ Н.Н. Юхнова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий _____ Н.А. Москаленко
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575884

Владелец Радионова Наталья Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022