



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

Н.В.Радионова

« 9 » января 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Ремонтненский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 9 » января 2020г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ Кормовская СШ
- 1.2. Адрес объекта 347484 с. Кормовое, ул. Ленина, 32 Ремонтненский район Ростовская область
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Здание школы :
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1943,1 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта 2005 г.
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____
- Здание дошкольных групп :
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 989 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
Год постройки здания 1994 г., последнего капитального ремонта 2016 г.
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки «Здание конторы колхоза Кормовое» по тротуару через плотину по направлению к центру, затем по тротуару по направлению на юг в сторону школьного двора к зданию школы и зданию дошкольных групп. Пешеходных переходов нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 4-6 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, небольшие

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
-----------	--	--

1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВДН

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для различных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт ;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не **требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной Комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Да, на сайте МБОУ Кормовской СШ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на ___ 9 ___ л.

2. Входа (входов) в здание

на ___ 10-11 ___ л.

3. Путей движения в здании

на ___ 12-13 ___ л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на ___ 14-16 ___ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на ___ 17-18 ___ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на ___ 19-20 ___ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____

на ___ 21-37 ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____

на ___ 58-60 ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ Кормовской СШ

(Должность, Ф.И.О.)

Н.В.Радионова

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР МБОУ Кормовской СШ

(Должность, Ф.И.О.)

Сикар

О.А. Сикаренко

(Подпись)

Заведующий хозяйством МБОУ Кормовской СШ

(Должность, Ф.И.О.)

Н.Н. Юхнова

(Подпись)

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий

(Должность, Ф.И.О.)

Н.А. Москаленко

(Подпись)